

Hej alla Brosundare,

nu ber vi alla åter igen, vänligen kontrollera era förråd, är de isolerade utan ventilation? Det är ingen idé att byta ytterpanel om konstruktionen på insidan så småningom leder till fukt. Det är till att kasta pengarna i sjön. Vi vet tyvärr fortfarande inte när panelbytet kommer gå igång. Vad vi vet är att ni som måste riva bort eventuell gips och isolering, alternativt installera ventilation, hinner göra detta. Vi kommer informera det byggföretag som anlitas, stöter de på ett förråd som inte är efter korrekta byggnormer så betalar inte föreningen byte av panel. Är ni osäkra så kontakta gärna någon i styrelsen.

Ha en fortsatt god sommar!

För nyinflyttade och /eller okunniga i ämnet, förråden är byggda som kallförråd, det vill säga en bottenplatta i betong med ytterväggar fästa i regler och ett tak. Man ska kunna se ytterpanelen på insidan. Många förråd har sedan, av boende själv, blivit isolerade utan ventilation, vilket resulterat i totalt fuktskadade förråd och dålig lukt. Något som kostat föreningen massor trots att vi gått ut med information och ett varningens finger att styrelsen godkänner inte fler ersättningar för fuktskador uppkomna av den här typen. Föreningens försäkringsbolag ersätter inte ett öre.